



Réf. travaux
12xx_Miroir_blocs



le Miroir
73640 STE FOY TARENTEISE



Créé le 14/05/2024
Débute le 01/06/2024
Durée : 180 jours

Exploitants

Régie électrique - CHEVALIER Angélique

Services administratifs, Chef lieu Mairie 73640 SAINTE-FOY TARENTEISE FRANCE



CONCERNÉ

📞 0479069053

📞 0479069053'

📞 0479063760'

@ mairie@saintefoy-tarentaise.fr

DT 430164096

Envoyé le 14/05/2024



Réponse 430540990

Reçu le 17/05/2024

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EL, TL. Recommandations : Plan DWG sur demande ou traçage possible sur rdv au 0479063760. Nom du contact : M DESCAMPS. EMETTEUR INTROUVABLE.

primagaz - metzger frederic

pole-sig, les levees - route de montlouis 37700 saint pierre des corps france



NON CONCERNÉ

📞 0247323882

📞 0800114477

📞 0800114477

@ dt-dict@primagaz.fr

DT 430164093

Envoyé le 14/05/2024



Réponse 430275456

Reçu le 14/05/2024

NON CONCERNÉ

Pas d'ouvrage. Nom du contact : FRANZ Thomas.

Commune - CHEVALIER Angélique

Services administratifs, Chef lieu Mairie 73640 SAINTE-FOY TARENTEISE France



EN ATTENTE

📞 0479069053

📞 0479069053'

📞 0479069053'

@ mairie@saintefoy-tarentaise.fr

DT 430164094

Envoyé le 14/05/2024



Orange H5

Service DICT, TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX France



CONCERNÉ

📞 0497461600

📞 0810300111

@ FT83H5.FTO@demat.protys.fr

DT 430164097

Envoyé le 14/05/2024



Réponse 430190746

Reçu le 14/05/2024

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL

SFR - Savoie connectée

Savoie connectée, TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX FRANCE



CONCERNÉ

📞 0980804303

📞 0805052656

@ savoie-connectee@demat.sogelink.fr

DT 430164095

Envoyé le 14/05/2024



Réponse 430164176

Reçu le 14/05/2024

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL

VEOLIA EAU REGION CENTRE EST CHEZ SOGEDATA

Isère Savoie, TSA 70011 Chez sogelink 69134 DARDILLY CEDEX FRANCE



CONCERNÉ

📞 0969323458

📞 0969323458

📞 0969323458

@ veolia-63h-dt-iseresavoie@demat.sogelink.fr

DT 430164091

Envoyé le 14/05/2024




Réponse 430432233

Reçu le 17/05/2024

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EA, EU. Recommandations : Les tronçons ne sont pas systématiquement dotés de grillages avertisseurs.



(45.603073 6.889440);(45.604065 6.889261);(45.603974 6.887771);(45.603607 6.884051);(45.603373 6.883122);(45.602181 6.883575);(45.602239 6.884075);(45.602514 6.885363);(45.602814 6.886614);(45.603023 6.888176);(45.603056 6.888951);(45.603073 6.889440);